


Pièces de rechange et consommables



No réf.	Description	No réf.	Description	No réf.	Description
11 00 10	Oculaire passif de filtre de soudage teinte 10 (90×110)	52 70 70	Plaque de protection externe (chaleur), paquet de 10	61 32 00	Serre-tête avec pièces de montage
11 00 11	Oculaire passif de filtre de soudage teinte 11 (90×110)	52 80 25	Plaque de protection interne, paquet de 5	61 37 00	Tuyau respiratoire (court) support inclus
11 00 12	Oculaire passif de filtre de soudage teinte 12 (90×110)	53 62 10	Coussin, partie du serre-tête G5-01	61 37 01	Support pour tuyau respiratoire
11 00 13	Oculaire passif de filtre de soudage teinte 13 (90×110)	53 62 11	Grand repose-tête	61 40 00	Joint facial
12 60 00	Plaque de protection interne pour le filtre passif	60 10 00	Support pour batterie	61 60 00	Mécanisme d'articulation et de coulissement, boutons rotatifs compris
16 90 20	Protection de la tête en tissu (petite)	60 20 00	Batterie CR2450	61 60 01	Bagues d'articulation pour visière extérieure
16 90 40	Protection du cou rigide	61 00 11	Kit de filtre de soudage passif Speedglas G5-01 (teinte 11)	61 60 02	Boutons rotatifs
17 10 20	Verre grossissant 1.0X	61 00 20	Filtre de soudage Speedglas G5-01TW	61 60 03	Partie arrière du serre-tête
17 10 21	Verre grossissant 1.5X	61 00 30	Filtre de soudage Speedglas G5-01VC	61 78 00	Casque G5-01 sans filtre de soudage, avec protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™
17 10 22	Verre grossissant 2.0X	61 01 95	Visière extérieure	61 78 09	Casque G5-01 sans filtre de soudage, avec protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ et kit de démarrage consommable
17 10 23	Verre grossissant 2.5X	61 05 00	Protection avant pour visière intérieure	79 01 05	Sac de transport
17 10 24	Verre grossissant 3.0X	61 05 01	Protection avant du relèvement	79 20 00	Kit de démarrage consommable G5-01 comprenant 3 bandeaux absorbants différents, un joint d'étanchéité facial, une visière et des plaques de protection interne et externe.
17 10 35	Support de verre grossissant	61 11 00	Masque de soudage G5-01 sans filtre de soudage		
19 71 55	Charnières, 1 paire	61 11 90	Masque de soudage G5-01 sans filtre de soudage et sans protection du cou ou de la tête		
19 80 16	Bandeau absorbant (tissu-éponge), paquet de 3	61 11 95	Visière intérieure avec tuyau respiratoire et contrôles du débit d'air (cadre de la visière compris)		
19 80 17	Bandeau absorbant (coton), paquet de 3	61 30 00	Visière antibuée rigide, paquet de 5		
19 80 18	Bandeau absorbant (cuir)				
52 60 00	Plaque de protection externe (standard), paquet de 10				
52 70 00	Plaque de protection externe (rayures), paquet de 10				
52 70 01	Plaque de protection externe (rayures +), paquet de 10				