
## Masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air



Référence	Description  Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec Adflo	Référence 54 66 25*	Description  Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	Référence Description	
54 66 00				54 88 15	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Fresh-air C
54 66 05*	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	54 88 00	Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec Fresh-air C	54 88 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Fresh-air C
54 66 15*	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte	54 88 05	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte	* Livré avec sac de rangement réf. : 79 01 01	



## Accessoires et pièces détachées

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Référence Description	
16 80 15	Bandeau en coton lainé pour	52 30 01	Visière de meulage anti-buée, sachet de 5	53 30 00	Harnais Speedglas 9100 avec	
	Speedglas 9100 (sachet de 3)	52 60 00	Protection externe standard (sachet de 10)		accessoires de montage	
16 90 06	Protection courte de la tête	52 70 00	Protection externe résistant aux	53 35 05	Adaptateur pour tuyaux respiratoires	
16 90 07	Protection large de la nuque		rayures (sachet de 10)		non QRS avec masques de soudage	
16 91 00	Cagoule Tecaweld <sup>™</sup>	52 70 70	Protection externe résistant à la		Speedglas Séries 9100	
17 10 20	Lentille grossissante 1.0		chaleur (sachet de 10)	53 35 00	Arrivée d'air	
17 10 21	Lentille grossissante 1.5	52 80 05	Protection intérieure pour filtre de	53 40 00	Joint facial	
17 10 22	Lentille grossissante 2.0		soudage Speedglas 9100V (sachet	53 50 00	Déflecteur d'air	
17 10 23	Lentille grossissante 2.5		de 5). Marquage du verre : 117x50 mm	53 60 00	Kit de montage pour harnais	
17 10 24	Lentille grossissante 3.0	52 80 15	Protection intérieure pour filtre de		Speedglas 9100	
42 20 00	Piles (sachet de 2)		soudage Speedglas 9100X (sachet	53 61 00	Partie frontale du harnais	
50 00 05	Filtre de soudage Speedglas 9100V,		de 5). Marquage du verre : 117x61 mm	53 62 00	Crémaillère du harnais	
	variable 5, 8, 9-13	52 80 25	Protection intérieure pour filtre de	54 18 90	Masque de soudage Speedglas 9100	
50 00 15	Filtre de soudage Speedglas 9100X,		soudage Speedglas 9100XX (sachet		avec SideWindows sans harnais	
	variable 5, 8, 9-13		de 5). Marquage du verre : 117x77mm	54 28 00	Masque de soudage 9100 FX Air avec	
50 00 25	Filtre de soudage Speedglas 9100XX,	53 10 00	Cache-piles (sachet de 2)		harnais, sans élément oculaire filtrant	
	variable 5, 8, 9-13	53 20 16	Obturateur pour SideWindows (sachet	54 05 00	Kit de protection frontale	
52 30 00	Visière de meulage standard, sachet de 5		de 2 paires)	Sn	lutions nour la Protection Individu	

**Solutions pour la Protection Individuelle** 

Solutions pour la Protection Individuelle Tarif applicable au 1er janvier 2012 n° Ti 0542-0911

Prix hors taxes - T.V.A. 19,60 %