



PRODUCT NUMBER: 1011998
Kit Hygiène - Leightning®
L1/L1H/L1N/L1HHV
/L0N/L0F/V1 [Snap-In]

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

Overview

Reference Number

1011998

Product Type

Antibruit

Range

Casques Antibruit

Brand

Howard Leight by Honeywell

Brand formerly known as

BILSOM

Industry

- Bâtiment et Construction
- Environnement ATEX
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Product Use

Kit Hygiène de remplacement pour Casques Viking V1/Leightning L1/L1H/L1N/L1HHV/L0N/L0F

Features & Benefits

Feature

Meilleure performance et durée de vie prolongée du casque. Remplacement recommandé tous les 6 mois en cas d'usage général, plus fréquemment si nécessaire. Coussinets à crans pour un remplacement rapide et facile.

Benefit

Contient deux coussinets à crans et deux inserts en mousse pour Thunder T3 uniquement.

Technical Description

Earmuff Construction

None

Other Material

Feuille PVC, PUR-E

Dielectric

Yes

Color

Noir

Batteries Needed

None

Sound Amplification

No

AM/FM Radio

No

Automatic Shut-Off Function

No

Audio Input Jack

No

Hi-Visibility

No

Photos & Images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/34b59b287e89439995a491c25754afd4.jpg>

Maintenance

Life Cycle

Les coussinets doivent être remplacés périodiquement pour maintenir une absorption maximum. Suivre les instructions pour le remplacement des coussinets et de la mousse interne. Usage et port général - Les coussinets et les mousses internes devraient être remplacés au moins tous les 6 mois. S'ils sont utilisés et portés fréquemment sous un climat humide et sévère - Les coussinets et les mousses internes devraient être remplacés au moins tous les 3 mois. En cas de fissure et de fuite visibles - remplacer immédiatement les coussinets et les mousses internes.

Packaging

EAN Code

7312550119983