

541890 Laskap+SW zonder hoofdband / Casque de soudage sans filtres de soudage sans serre tête

Détails

- Casque de soudage de rechange 3M™ Speedglas™ 9100 FX, sans filtre de soudage, sans serre-tête.
- Filtres 3M™ Speedglas™ auto-obscureissants vendus séparément.

Casque de soudage de rechange 3M™ Speedglas™ 9100 FX, sans filtre de soudage, sans serre-tête.

Casque de soudage de rechange 3M™ Speedglas™ 9100 FX, sans filtre de soudage, sans serre-tête.

Details

- 3M™ Speedglas™ 9100 FX lashelm zonder lasfilter, zonder hoofdband.
- 3M™ Speedglas™ Automatisch donkerkleurende lasfilters zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Vervangende 3M™ Speedglas™ Laskap 9100 FX zonder lasfilter, zonder hoofdband.

