FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E6154

Ancienne référence :

GUÊTRES CUIR CROUTE RHT A RESSORT

Descriptif :

confectionnées cuir croûte RHT - armature métallique faisant ressort pour mise en place et enlèvement rapide - doublure intérieure en cuirdessus de pied en cuir RHT double épaisseur avec un raidisseur anatomique pour mise en forme - lanière de maintien à passer sous la semelle -couture fil KEVLAR® - recommandées pour un usage intermitent -conditionnées par paire

Dimensions : 36cm

Tailles disponibles : Unique

Préconisation

protection des chevilles et des pieds contre les risques de soudure et d'oxycoupage

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°033/2020/1027CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688

A1 classe 2

ISO 11611

Classe 1 :
Résistance à la projection de 15 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>12s

Classe 2 :
Résistance à la projection de 25 gouttes
Temps de transfert de chaleur 20 Kw/m²>16s

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien :

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage ménager conseillé , mais un nettoyage à sec avec essences minérales par un professionnel est possible

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc…

Recommandation : pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (chaussures,pantalon, manteau, gants, cagoule, écran IR) et porté avec des vêtements ignifuges classe 1



Manteau / Tablier

Longueur	A
120 cm	**164-170 cm**
130 cm	170-182 cm
140 cm	182-188 cm
150 cm	188-194 cm
160 cm	194-200 cm

Tailles	B et C
S – T2	**92-96 cm**
M – T3	96-104 cm
L – T4	104-112 cm
XL – T5	112-120 cm
XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par –dessus.
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.