NOTICE D'UTILISATION

face

10/02/2011

commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

Référence: **5800-402**
ancienne référence: GFKVI002

VISIERE EN POLYCARBONATE INCOLORE COUSUE SUR TISSU ALUMINISE

Descriptif:

réalisée en polycarbonate incolore cousue (fil Kevlar) sur un tissu aluminisé pour augmenter les protections létérales et vers le bas- épaisseur 1mm - traitement anti-rayures - adaptable sur casque par l'arceau de relevage réf 9100 ou complément de la fousse 5600 dans l'ensemble 1000-402 - résistance à la chaleur jusqu'à 135°C au-delà, utiliser un écran en verre minéral - Indices normes EN 166 : 1 = port occasionnel ou permanent , B = impacts de moyenne énergie, 9 = résistance au métal fondu et solides chauds

dimensions: **L 500x H 250mm x ép 1**

Préconisation

protection de la face contre les impacts de moyenne intensité et les métaux fondus et solides chauds - température maximum sur la surface de la visière 135°C au-delà utiliser une visière dorée ou en verre minéral

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE
et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° **10871-PZA-05, 0864-MPA-05** sous la référence UHL GFKVI002

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 166 (ou 1731 pour grillagée)

indices performances norme : 1 B 9

CRITERES NORMATIFS DE PERFORMANCE

Filtre	Teinte
2=UV	1,2 à 8
3/4=IR	

Nom fabricant

QUALITE OPTIQUE	
Tolérance. Port:	Index
Permanent	1
Occasionnel	2
Exceptionnel	3

RESISTANCE AUX IMPACTS		
Risques couverts	Vitesse max	Index
Impact Hte énérgie	190m/s	A
Moyenne énérgie	120m/s	B
Faible énérgie	45m/s	F
Solidité renforcée	12m/s	S

SPECIF.PARTICULIERES	
Risques couverts	Index
Liquides	3
Grosses Part.Poussière	4
Fines Part.Poussière	5
Arc éléctrique	8
Métal fondu	9

CE

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien: Une protection sale peut entraîner une protection réduite
nettoyer avec une éponge humide - sans solvant ni alcool

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations: ATTENTION : en cas de rayonnement infrarouges important, utiliser une visière dorée - ôter les films protecteurs sur les 2 faces