**Risques chimiques**

# uvex rubiflex S XG35 B

EN 388 3121 EN 374 JKL

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

Xtra Grip

## Description

Nouveau gant de protection, contre les produits chimiques, doté de la technologie **Xtra Grip** innovante **associant protection et adhérence** à un **confort exceptionnel**.

Outre le confort qu'ils offrent, les gants de protection contre les produits chimiques en tricot constituent une **bonne protection contre les risques mécaniques**.

## Propriétés

- Très bonne sensibilité tactile en milieu sec et humide
- Longévité exceptionnelle grâce à la triple enduction
- Forme ergonomique
- Très souple
- Très léger
- Label **Öeko-Tex®**
- Doublure en coton bonne absorption

## Domaines d'application

- Industrie chimique
- Branche automobile
- Ateliers de peinture
- Laboratoires

MADE IN GERMANY

**UVEX HECKEL s.a.s.**
44, rue d'Engwiller • B. P. 50029
67350 La Walck • France
T +33 (0)3 88 07 61 08
F +33 (0)3 88 72 51 06
E contact.france@uvex-heckel.fr
I uvex-heckel.fr

| | |
|---|---|
| **Référence :** | 700 00 92 **uvex rubiflex S XG35 B** |
| **EN :** | 388 (3 1 2 1), 374 (J K L) |
| **Taille :** | 8, 9, 10, 11 |
| **Longueur :** | 35 cm |
| **Conditionnement:** | Sachet de 10 paires / carton de 80 paires |
| **Modèle :** | Gant 5 doigts, manchette, revêtement non cousu |
| **Doublure :** | Interlock de coton |
| **Revêtement :** | NBR spécial (nitrile - caoutchouc) + Xtra Grip revêtement adhérent |
| **Couleur :** | Bleu / noir |
| **Résistance :** | Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques |

uvex

# Gants de protection

*Normes et marquages*

## Contre les risques mécaniques




| Contrôle | | Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles) | Résistance à la coupure (Facteur) | Résistance supplémentaire à la dechirure en N | Force de perforation en N |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de performance | 1 | 100 | 1,2 | 10 | 20 |
| | 2 | 500 | 2,5 | 25 | 60 |
| | 3 | 2000 | 5,0 | 50 | 100 |
| | 4 | 8000 | 10,0 | 75 | 150 |
| | 5 | – | 20,0 | – | – |

## Contre les risques chimiques




**La perméation**
La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374.
La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !

| Temps de pénétration mesuré | Indice de protection |
|---|---|
| > 10 min | Classe 1 |
| > 30 min | Classe 2 |
| > 60 min | Classe 3 |
| > 120 min | Classe 4 |
| > 240 min | Classe 5 |
| > 480 min | Classe 6 |

## EN 388 – Risques mécaniques




**Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test**

## EN 407 – Chaleur et feu




**Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test**

## EN 374 (1-3) – Risques chimiques

| Code lettre | Produit chimique |
|---|---|
| A | Méthanol |
| B | Acétone |
| C | Acétonitrile |
| D | Dichloorméthane |
| E | Carbone disulfure |
| F | Toluène |
| G | Diéthylamide |
| H | Tétrahydrofurane |
| I | Acétate d'éthyle |
| J | n-Heptane |
| K | Soude caustique 40 % |
| L | Acide sulfurique 96 % |

**Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.**

**Veuillez suivre les consignes d'utilisation ci-jointes!**

**Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.**