Fiche technique

KOMODOHV - KOMODO HV *(KOMODHVJM)*

Désignation :
PARKA DE PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ POLYESTER/FIBRES ANTISTATIQUES ENDUIT PU

CE 0624

Tailles :
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Coloris :
Jaune Fluo / Bleu Marine

Descriptif :
Parka 2 en 1 : veste amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip sous rabat agrippant. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage parallèle. Veste amovible : Fermeture par zip. Poignets bord-côte. 3 poches.

Matériaux :
Tissu : 98% polyester/ 2% carbone - enduction Polyuréthane - 255gr/m²
Doublure fixe : 100% coton non feu - 200gr/m²
Doublure amovible : laine polaire 100% polyester - 250gr/m²
Bandes Loxy® rétro-réfléchissantes

Points forts :
Doublure amovible laine polaire (CE CAT 1).
Poignets intérieurs bord-côte.

Instructions d'emploi :
Parka de protection pour travailleurs de l'industrie exposés à la chaleur et à la flamme. Cette parka doit impérativement se porter entièrement fermée, avec les accessoires totalement cachés, afin d'offrir une protection contre les brefs contacts avec une flamme. Offre une protection limitée aux produits chimiques liquides (étanche aux éclaboussures). Cette parka, dans des conditions d'utilisation limitées, offre une protection contre la pluie. Cette parka est aussi un vêtement de signalisation Haute Visibilité classe 2 permettant d'être vu de jour comme de nuit en extérieur et par tous les temps. Pour plus de détails voir les performances ci-dessous. La doublure amovible seule ne protège pas, elle doit être impérativement portée avec la parka

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus.
Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé cela entraînerait une baisse de son efficacité. Vérifier les coutures, les fermetures, l'intégrité du tissu. Ne pas l'utiliser si vous constatez un défaut. La durée de vie du vêtement est fonction de son état général après utilisation (usures, etc...).
Ce vêtement a un effet retardateur à la pénétration de certains produits chimiques liquides. Après avoir subi une projection, l'utilisateur doit retirer le vêtement, neutraliser la projection et le faire nettoyer. Ce vêtement ne couvre qu'une partie du corps et n'a pas été testé comme une combinaison. La résistance à la vapeur d'eau (Ret) a été testé sans la doublure amovible.
Il a été réalisé dans un matériau permettant la dissipation des charges électrostatiques en surface. Il est recommandé que ce vêtement ait un bon contact avec la peau ou soit directement mis à la terre.
**Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives. Ces vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène sans accord préalable de l'ingénieur responsable de la sécurité. Les propriétés électrostatiques dépendent également de l'humidité relative ambiante : l'évacuation des charges électrostatiques est meilleure lorsque l'humidité augmente. Un vêtement seul ne peut offrir une protection complète. Veillez à être complètement équipé, ensemble ou combinaison et chaussures permettant l'évacuation des charges électrostatiques par exemple.

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 01/09/2011

Fiche technique

KOMODOHV - KOMODO HV *(KOMODHVJM)*

Il faut noter que les essais effectués sur ce produit ont été réalisés dans un environnement de laboratoire et ne reflètent pas forcément la réalité. Des facteurs pourraient influencer ces résultats, tels l'utilisation en conditions de chaleur excessive ou en environnements mécaniques agressifs (abrasion, coupure, déchirure).
Ce vêtement ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage :

Stocker ces produits, au frais, au sec, à l'abri de la lumière et du gel dans son emballage d'origine

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Nettoyage ménager à une température maximale de 40°C (maximum 25 lavages), traitement mécanique réduit, rinçage à température normale et essorage normal. Chlorage et nettoyage à sec exclu Une réimperméabilisation du vêtement après chaque lavage est recommandée (cf. laveur). Après chaque traitement de type lavage + réimperméabilisation + séchage, le laveur s'assurera que le vêtement est suffisamment réimperméabilisé (spray test ou autre moyen de contrôle). Ne pas repasser. Pas de séchage en sèche-linge à tambour rotatif. Ce vêtement doit impérativement être éliminé en respectant les procédures internes de l'installation, la législation en vigueur et les contraintes liées à l'environnement.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en termes d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes :

- EN340:2003 - Vêtements de protection - Exigences générales

- EN343:2003+A1:2007 - Vêtements de protection - Protection contre la pluie
Résistance à la pénétration de l'eau avant et après prétraitements : Classe 3
Résistance évaporative : Classe 2

- EN1149-5:2008 - Vêtements de protection - propriétés électrostatiques - exigences de performance des matériaux et de conception (testé selon la méthode 2 de EN1149-3 :2004)
T50<0.01s

- EN13034:2005+A1:2009 - Vêtements de protection - Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipements de type PB[6])
Résistance à l'abrasion : Classe 6/6
Résistance à la traction : Classe 6/6
Résistance à la déchirure : Classe 4/6
Résistance à la perforation : Classe 3/6

Résistance à la pénétration par les produits chimiques liquides :
H2SO4 30% : Classe 3/3
NAOH 10% : Classe 3/3
Butan-1-ol : Classe 3/3
O-xylène : Classe 3/3

Résistance à la répulsion par les produits chimiques liquides :
H2SO4 30% : Classe 3/3
NAOH 10% : Classe 3/3
Butan-1-ol : Classe 2/3
O-xylène : Classe 2/3

- EN ISO14116:2008 - Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et la flamme - matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée.
1/25H/40

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 01/09/2011

Fiche technique

KOMODOHV - KOMODO HV *(KOMODHVJM)*

-EN471:2003+A1:2007 - Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel
Propriétés physique et photométrique pour la matière réfléchissante : classe 2
Ergonomie- surfaces minimales : classe 2

- **EN471:2003 /A1:2007** Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes d'essai et exigences

2 : Classe du vêtement (1 à 3)
2 : Niveau de performance de la matière rétroréfléchisante (1 à 2)

- **EN1149-5:2008** Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.

T50<0.01s : t50<4s ou S>0.2 selon la méthode 2 (charge par induction) de l'EN1149-3

- **EN343:2003 A1:2007** Vêtements de Protection contre la Pluie

3 : Résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 3)
2 : Résistance Evaporative (1 à 3)

- **EN14116:2008** Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme

1/25H/40 : Indice de résistance matériaux (1 à 3) /Nb nettoyage I (industriels) ou H (ménagers) / température

- **EN13034:2005+A1:2009** Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)

PB [6] : (Type)

DELTA PLUS GROUP
La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

UPDATE : 01/09/2011