FICHE TECHNIQUE

face

22/08/2016
commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

Référence: **9211-407P7**
ancienne référence:

VISIERE EN POLYCARBONATE METALLISEE OR RETOUR MENTON pour 5121-2Ax

Descriptif:

visière équipant l'ensemble E5121-2Ax - en polycarbonate recouvert d'une feuille d'or - l'or réfléchit la chaleur rayonnante pour ralentir le passage de la chaleur et atténue la luminosité pour éviter l'éblouissement le support filtre les UV et la couche d'or filtrent les infrarouges - EN166 indice 9 = résistance aux projections de métal fondu - Résistance à la chaleur rayonnante jusqu'à 135°C en continu au dela utiliser un écran en verre minéral retour menton pour limiter les projections venant du bas - 7 boutons pression pour fixation sur l'ensemble E5121-2AX

dimensions: **500x250x1mm**

Préconisation

Anti UV (indice 4) chaleur rayonnante (infrarouges indice 4) , Impacts de moyenne intensité (indice B) , projections de métal fondu et solides chauds (indice 9), classe optique (indice 1) port occasionnel ou permanent

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE
a fait l'objet de l'attestation CE de Type . **0196-0237-MPA-96** sous la référence UHL GFKVI 001

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 166 (ou 1731 pour grillagée)

indices performances norme : 4-4 1 B 9

CRITERES NORMATIFS DE PERFORMANCE

Filtre	Teinte
2=UV	1,2 à 8
3/4=IR	

Nom fabricant

QUALITE OPTIQUE	
Tolérance. Port:	Index
Permanent	1
Occasionnel	2
Exceptionnel	3

RESISTANCE AUX IMPACTS		
Risques couverts	Vitesse max	Index
Impact Hte énérgie	190m/s	A
Moyenne énérgie	120m/s	B
Faible énérgie	45m/s	F
Solidité renforcée	12m/s	S

SPECIF.PARTICULIERES	
Risques couverts	Index
Liquides	3
Grosses Part.Poussière	4
Fines Part.Poussière	5
Arc éléctrique	8
Métal fondu	9

CE

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien: Une protection sale peut entraîner une protection réduite
nettoyer avec une éponge humide ou un chiffon doux est humide, pas de détergent à base d'alcool - stockage à plat ou vertical

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations: porter des EPI complémentaires, en cas de forte chaleur rayonnante ou de grosses projections de métal en fusion utiliser une cagoule aluminisée avec visière triplex