

Description	Masque de soudage entièrement automa- tique (le réglage manuel du niveau de teinte n'est plus nécessaire) avec visière flip-up translucide.
	Rendu fidèle des couleurs, obscurcissement automatique de la cellule de la teinte 5 à la teinte 14 grâce à l'autopilot (ajustement du niveau de teinte intelligent)
	Correction du niveau de protection person- nalisé -2/+2, réglage de sensibilité et retour à l'état clair avec fonction "effet fondu".
Niveau de protection	Visière translucide : Niveau de protection 1 Cellule inactive : Niveau de protection 4 Cellule active : Niveau de protection 5-14
Autopilot	La sélection automatique du niveau de teinte proposée par la cellule va de 4/5 à 14 avec ajustement personnalisé +/- 2 teintes
Alimentation	Solaire, 2 batteries 3V interchangeables (CR2032)
Durée de vie des batteries	approx. 3000 heures (de travail)
Capteurs	3 capteurs
Sensibilité	Réglage en continu avec nouvelle plage de réglage « Super High »
Temps de commutation	clair au sombre : 0,100 ms a température ambiante 0,100 ms a 55°C / 131°F
	Sombre au clair : de 0,05 s à 1,0 s (avec fonction assombrissement progressif)
Champ de vision	Flip-up ouvert : 82 x 102 mm
	Flip-up fermé : 50 x 100 mm

Classification	Classe optique :	1
	Diffusion de la classe de lumière :	1
	Les variations de lumineuse classe	
		1
	Angle de dépendance lumineuse	
	classe de transmission :	
Résistance en température	asque: Jusqu'à 220°C / 428°I	
	Ecran de garde : Jusqu'à 137°C / 279°F	
Protection	Protection ultra violets - infra rouges	
	maximale à tous les niveaux de teinte.	
Température d'utulisation	-10°C à +70°C / 14°F à 158°F	
Température de stockage	-20°C à +80°C / -4°F à 176°F	
Poids	Masque de soudure : 530 g / 18,7 oz équipé diffuseur d'air pour système ventilé: 730 g / 25,8 oz	
Plage d'applica- tions	Tous procédés de soudage à l'arc électrique Electrodes de soudage (Baguette, SMAN MIG / MAG (GMAW) / GMAW soudage h' rendement / soudage fil fourré / TIG (G' / Plasma Arc Welding / Coupage plasma Oxy-gas Welding	W) / laut TAW)
	Ne convient pas au soudage laser!	
Contenu du conditionnement	Masque de soudage, notice d'utilisaton, sac de rangement, batteries, carte garar conditionnement	ntie
Certifications	CE, ANSI Z87.1, EAC, en cours CSA Z94.	3
Garantie	2 ans (sauf batteries).	
	1 an de garantie supplémentaire enregis ment en ligne Dans les 6 mois qui suiver l'achat. http://register.optrel.com	
	mapi, registerio per eneem	