


Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
50 11 05	Masque de soudage Speedglas 9100V sans Sidewindows, teinte variable 5 / 8 / 9-13	50 11 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX sans Sidewindows, teinte variable 5 / 8 / 9-13	50 18 15	Masque de soudage Speedglas 9100X avec Side Windows, teinte variable 5 / 8 / 9-13
50 11 15	Masque de soudage Speedglas 9100X sans Sidewindows, teinte variable 5 / 8 / 9-13	50 18 05	Masque de soudage Speedglas 9100V avec Side Windows, teinte variable 5 / 8 / 9-13	50 18 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX avec Side Windows, teinte variable 5 / 8 / 9-13



Accessoires et pièces détachées

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
16 80 15	Bandeau en coton lainé pour Speedglas 9100 (sachet de 3)	50 11 90	Masque de soudage Speedglas 9100 sans Side Windows, sans élément oculaire filtrant, sans harnais	52 80 15	Protection intérieure 61x117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100X (sachet de 5)
16 90 05	Protection tête en Tecaweld™	50 18 90*	Masque de soudage Speedglas 9100 avec Side Windows, sans élément oculaire filtrant, sans harnais	52 80 25	Protection intérieure 77x117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100XX (sachet de 5)
16 90 10	Protection cou en Tecaweld™	52 60 00	Protection externe standard pour cassette optoélectronique Speedglas 9100 (sachet de 10)	53 10 00	Cache-piles (sachet de 2)
16 91 00	Cagoule en Tecaweld™	52 70 00	Protection externe résistant aux rayures pour cassette optoélectronique Speedglas 9100 (sachet de 10)	53 20 00	Façade avant pour masque de soudage Speedglas 9100
17 10 20	Lentille grossissante 1.0	52 70 70	Protection externe résistant à la chaleur pour cassette optoélectronique Speedglas 9100 (sachet de 10)	53 20 15*	Obturbateur amovible pour Side Windows (2 paires)
17 10 21	Lentille grossissante 1.5	52 80 05	Protection intérieure 50x117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100V (sachet de 5)	53 30 00	Harnais (livré avec kit de montage et bandeau)
17 10 22	Lentille grossissante 2.0	53 61 00		53 60 00	Kit de montage harnais
17 10 23	Lentille grossissante 2.5	53 62 00		53 61 00	Partie frontale du harnais
17 10 24	Lentille grossissante 3.0			53 62 00	Partie arrière du harnais
42 20 00	Piles (sachet de 2)				
50 00 05	Filtre Speedglas 9100V teintés 5 / 8 / 9-13				
50 00 15	Filtre Speedglas 9100X teintés 5 / 8 / 9-13				
50 00 25	Filtre Speedglas 9100XX teintés 5 / 8 / 9-13				

*) Commander la référence 50 18 90 pour avoir de nouvelles Sidewindows