


Masques de soudage

3M™ Speedglas™ 9000



Référence Description

- 40 11 40 Masque de soudage sans SideWindows et cassette opto-électronique Speedglas 9002D, bi-teinte 9 et 11
- 40 18 40 Masque de soudage avec SideWindows et cassette opto-électronique Speedglas 9002D, bi-teinte 9 et 11



Accessoires et pièces détachées

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
16 40 05	Protection cou et oreilles en cuir (3 parties)	40 18 90	Masque de soudage sans filtre, sans harnais, avec SideWindows	42 80 20	Protection intérieure + 1 numéro de teinte 42x91 mm (sachet de 5) pour Speedglas 9002D/ 9002V
16 40 09	Protection tête Tecaweld™	42 20 00	Piles, sachet de 2	42 80 30	Protection intérieure + 1 numéro de teinte 53x103 mm (sachet de 5) pour Speedglas 9000XF/ 9002X
16 50 10	Harnais avec accessoires de montage	42 60 00	Protection externe standard (sachet de 10) pour filtre de soudage Speedglas Marquage du verre : 42 01 50	42 80 40	Protection intérieure + 2 numéros de teinte 42x91 mm (sachet de 5) pour Speedglas 9002D/9002V
16 50 20	Harnais renforcé avec accessoires de montage	42 60 05	42 60 00 - pack de 200	42 80 50	Protection intérieure + 2 numéros de teinte 53x103 mm (sachet de 5) pour Speedglas 9000XF/9002X
16 60 20	Kits de montage harnais	42 70 00	Protection externe résistant aux rayures (sachet de 10) pour filtre de soudage Speedglas Marquage du verre : 42 01 00	43 10 00	Cache-piles (sachet de 2)
16 75 20	Bandeau en tissu-éponge, sachet de 2	42 70 05	42 70 00 - pack de 200	43 20 00	Façade avant argentée
16 80 00	Bandeau en cuir	42 70 71	Protection externe résistant à la chaleur (sachet de 10) pour filtre de soudage Speedglas Marquage du verre : 42 01 71	43 20 15*	Obturbateur adhésif pour SideWindows (sachet de 5 paires)
16 80 10	Bandeau en coton, sachet de 2	42 80 00	Protection intérieure 42x91 mm (sachet de 5) pour Speedglas 9002D/9002V Marquage du verre : 42 02 00	83 00 05	Kit d'entretien 9002V/9002D (3 protections externes, 2 protections internes et 1 bandeau)
16 90 01	Protection cou, Tecaweld™	42 80 05	42 80 00 - pack de 200	83 00 06	Kit d'entretien 9002X (3 protections externes, 2 protections internes, et 1 bandeau)
16 91 00	Cagoule Tecaweld™	42 80 10	Protection intérieure 53x103 mm (sachet de 5) pour Speedglas 9000XF/9002X Marquage du verre : 42 02 10		
17 10 20	Lentille grossissante 1.0	42 80 15	42 80 10 - pack de 200		
17 10 21	Lentille grossissante 1.5				
17 10 22	Lentille grossissante 2.0				
17 10 23	Lentille grossissante 2.5				
17 10 24	Lentille grossissante 3.0				
40 00 40	Filtre de soudage Speedglas 9002D, bi-teinte 9 et 11				
40 00 70	Filtre de soudage Speedglas 9002V, variable 9-13				
40 00 80	Filtre de soudage Speedglas 9002X, variable 9-13				
40 11 90	Masque de soudage Speedglas sans filtre, sans harnais sans SideWindows				