

# Masques de soudage 3M™ Speedglas™ Série 9100 Air et 9100FX Air avec système à adduction d'air 3M™



## Speedglas 9100 Air avec Fresh-Air C

### Référence Description

56 88 05 avec Speedglas 9100V Air teintés 5 / 8 / 9-13  
 56 88 15 avec Speedglas 9100X Air teintés 5 / 8 / 9-13  
 56 88 25 avec Speedglas 9100XX Air teintés 5 / 8 / 9-13  
 56 88 00 sans élément oculaire filtrant



## Speedglas FlexView avec Fresh-Air C

### Référence Description

44 88 70 avec Speedglas 9002V teinte 9 – 13  
 44 88 80 avec Speedglas 9002X teinte 9 – 13  
 44 88 00 sans élément oculaire filtrant



## Speedglas FlexView avec casque de chantier et Fresh-Air C

### Référence Description

44 89 00 sans élément oculaire filtrant



## Speedglas avec casque de chantier et Fresh-Air C

### Référence Description

47 88 00 sans élément oculaire filtrant



## ClearVisor/Visor avec Fresh-Air C

### Référence Description

89 91 00 avec pare-visage complet Clearvisor, visière en polycarbonate  
 89 91 01 avec pare-visage complet Clearvisor, visière en acétate