



Masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100



Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
50 11 05	Masque de soudage Speedglas 9100V sans Sidewindows, teinte variable 5, 8, 9-13	50 11 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX sans Sidewindows, teinte variable 5, 8, 9-13	50 18 15	Masque de soudage Speedglas 9100X avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13
50 11 15	Masque de soudage Speedglas 9100X sans Sidewindows, teinte variable 5, 8, 9-13	50 18 05	Masque de soudage Speedglas 9100V avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13	50 18 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13



Accessoires et pièces détachées

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
16 80 15	Bandeau en coton lainé pour Speedglas 9100 (sachet de 3)	50 11 90	Masque de soudage Speedglas 9100 sans SideWindows sans harnais	52 80 25	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100XX (sachet de 5). Marquage du verre : 117x77mm
16 90 05	Protection de la tête, noir TecaWeld™	50 18 00	Masque de soudage Speedglas 9100 avec SideWindows avec harnais	53 10 00	Cache-piles (sachet de 2)
16 90 10	Protection cou, noir TecaWeld™	50 18 90*	Masque de soudage Speedglas 9100 avec SideWindows sans harnais	53 20 00	Façade avant argentée pour masque de soudage Speedglas 9100
16 91 00	Cagoule TecaWeld™	52 60 00	Protection externe standard (sachet de 10)	53 20 15*	Obturbateur pour SideWindows (sachet de 2 paires)
17 10 20	Lentille grossissante 1.0	52 70 00	Protection externe résistant aux rayures (sachet de 10)	53 30 00	Harnais Speedglas 9100 avec accessoires de montage
17 10 21	Lentille grossissante 1.5	52 70 70	Protection externe résistant à la chaleur (sachet de 10)	53 60 00	Kit de montage pour harnais Speedglas 9100
17 10 22	Lentille grossissante 2.0	52 80 05	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100V (sachet de 5). Marquage du verre : 117x50 mm	53 61 00	Partie frontale du harnais
17 10 23	Lentille grossissante 2.5	52 80 15	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100X (sachet de 5). Marquage du verre : 117x61 mm	53 62 00	Partie arrière du harnais
17 10 24	Lentille grossissante 3.0				
42 20 00	Piles (sachet de 2)				
50 00 05	Filtre de soudage Speedglas 9100V, variable 5, 8, 9-13				
50 00 15	Filtre de soudage Speedglas 9100X, variable 5, 8, 9-13				
50 00 25	Filtre de soudage Speedglas 9100XX, variable 5, 8, 9-13				
50 11 00	Masque de soudage Speedglas 9100 sans SideWindows avec harnais				

* Commander la référence 50 18 90 pour avoir de nouvelles SideWindows.

Solutions pour la Protection Individuelle

Solutions pour la Protection Individuelle
 Tarif applicable au 1^{er} janvier 2012
 n° Ti 0542-0911
 Prix hors taxes - T.V.A. 19,60 %