



CODE ARTICLE: 2012804

ARGON

Soudure à l'argon. Manipulation fine.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2012804

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Thermique

Ligne

Gants de Soudure

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction
- Soudure
- Industrie

Utilisation du produit

Soudure à l'argon. Manipulation fine.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant cuir fleur de chèvre

Pouce rapporté montage en rond

Manchette en cuir croûte de 150 millimètres

Avantage

CONFORT

Le cuir est la matière idéale pour la confection des gants soudeur.

Le montage ville et le pouce rapporté assure un excellent confort et une très bonne dextérité.

Ce gant est parfaitement adapté aux soudures fines.

RESISTANCE

Le cuir fleur de chèvre offre un niveau de résistance mécanique adapté aux manipulations fines de soudures à l'argon.

SECURITE

La manchette en cuir croûte permet de protéger une large partie de l'avant-bras des risques mécaniques.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant cuir fleur de chèvre

Pouce rapporté montage en rond

Manchette en cuir croûte de 150 mm

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir

Longueur

35 cm

Épaisseur

0,9/1,1 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

8 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	1
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2012804 XX

EN 420

EN 388 : 2111

Certifications

EPI catégorie EU

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.