



PRODUCT NUMBER: 2232039

TERRYTOP CANVAS

Manipulations dans l'industrie du verre, métallurgie, fonderie

Honeywell

Overview

Reference Number

2232039

Product Type

Gants

Range

Protection Thermique

Line

Chaleur

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

SPERIAN

Industry

• Industrie Automobile • Industries du Verre • Industrie sidérurgique • Industrie

Product Use

Manipulations dans l'industrie du verre, métallurgie, fonderie

Features & Benefits

Feature

Gant 100% bouclette coton
Pouce rapporté
Manchette en toile de 16 cm
Fils coton

Benefit

CONFORT

La technique du tricotage offre un excellent confort.

RESISTANCE

Excellente résistance à la chaleur grâce à la structure en coton terry.

La manchette en toile protège le bras de manière efficace.

Technical Description

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-03 Exigences générales

EN 388-03 Risques mécaniques

EN 407-04 Risques thermiques

CARACTERISTIQUES :

Gant 100% bouclette coton

Pouce rapporté

Manchette en toile de 16 cm

Fils coton

INNOCUITE: Conforme aux Normes Européennes.

Product Technology

Coupé Cousu

Glove/liner color

Ecrû

Coating Type

Coton et toile

Length

37 cm

Harmlessness

Conforme aux normes Européennes

Dexterity

Classe 5

Sizes

Taille unique

EN 407 - Heat and/or Fire

Behaviour and/or fire	X
Resistance to contact heat	2
Resistance to convective heat	X
Resistance to radiant heat	X
Resistance to small metal splashes	X
Resistance to molten metal splashes	X

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	1
Cutting resistance (Coupe test)	2
Tear resistance	3
Puncture resistance	1

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL

2232039 XX

EN 420

EN 388 : 1231

EN 407 : X2XXXX

Certifications

EU Category PPE

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

EU Certification

EU Attestation

Additional Information

User Manual

UI 106

User Information Sheet

106

Maintenance

Storage Information

Conditionnement de 6 paires.

Cartons de 60 paires.

Care Instructions

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.