TEKNIC

Avec ses larges protections supérieures, inférieures et latérales intégrées, TEKNIC offre une couverture optimale de vos yeux.

Doté d'une monture nylon bleu marine à vis pour le remplacement des oculaires et d'un nez en élastomère anti-glisse, ce modèle est disponible en 4 versions dont 3 teintes soudure.





TEKCI

- **+** BRANCHES ÉTIRABLES
- **+** TRAITEMENT ANTI-RAYURES
- **+** PROTECTION SUPÉRIEURE
- **+** MONTURE À VIS

- + OCULAIRES INTERCHANGEABLES
- **+ NEZ ANTI-GLISSE**
- + PROTECTION INFÉRIEURE



TEKNIC

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
TEKNIC	Incolore	TEKCI	2-1,2 😭 1 FT (€	₩ EN166/EN 175 FT C€	Anti-rayures
	Incolore oculaire de rechange	OCTEKCI	2-1,2 😭 1 F €€	-	Anti-rayures

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles:

C€ Norme européenne ☐ Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.)

EN 175 : équipements pour les travaux de soudage

- F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.
- C€ Norme européenne ☐ Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement avec un produit du type eau savonneuse, solution optique, ou solution légèrement alcoolisée.

ENTRETIEN: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Entre 5 et 40°; humidité < à 90%

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13					
	TEKCI	OCTEKCI			
Sachet plastique individuel	3660740002428	3660740001681			
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité ou 100 oculaires de rechange	3660740102425	3660740101688			
Carton de 270 paires de lunettes de sécurité ou 1200 oculaires de rechange	3660740202422	3660740201685			

CARACTERISTIQUES				
OCULAIRES	PC - 2,0 mm - Galbe 6			
MONTURE	Nylon			
BRANCHES	Nylon			
TRESSE	Non			
MOUSSE	Non applicable			
OCULAIRES DE RECHANGE	ОСТЕКСІ			











01/10/2013

Europe Bollé Safety 95 rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0) 208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk

