

# TORNADO

## AÉRÉ ET LÉGER

Grâce à sa monture PVC micro-perforée, le modèle TORNADO offre un haut niveau de protection et un bon rapport qualité/prix.



TORAPI



64 g

- + MONTURE AÉRÉE**
- + TRESSE RÉGLABLE**
- + PORT LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE**
- + PORT D'UN DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE POSSIBLE**

**bollé**  
SAFETY

# TORNADO

## AÉRÉ ET LÉGER

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
<b>TORNADO</b>	Aérée	TORAPI	☞ 1 BT 9 C€	☞ EN166 3 4 9 BT C€	Anti-buée

### MARQUAGES DES OCULAIRES

#### Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

#### Symboles de domaine d'utilisation :

9. Métal fondu et solides chauds.

#### Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

#### Autres symboles :

C€ Norme européenne ☞ Identification fabricant

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

3. Gouttelettes ou projection de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

5. Gaz et fines poussières < 5 microns.

9. Métal fondu et solides chauds.

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

C€ Norme européenne ☞ Identification fabricant

#### Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement avec un produit du type eau savonneuse, solution optique, ou solution légèrement alcoolisée.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Entre 5 et 40° ; humidité < à 90%.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	TORAPI
Sachet plastique individuel	3660740002473
Boîte de 5 masques de sécurité	3660740102470
Carton de 120 masques de sécurité	3660740202477

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 1,5 mm - Galbe 2
MONTURE	PVC
BRANCHES	Non applicable
TRESSE	Nylon
MOUSSE	Non
FACE DE RECHANGE	Non



01/10/2013

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle-safety.com**

**bolle**  
SAFETY