

FICHE TECHNIQUE

face

18/07/2016
commercial@edc-protection.com

Référence:

9211-402 Bavette

ancienne référence:

54385 Noviant aux Près Tél: 03.83.23.68.68 Fax: 03.83.24.14.11

VISIERE EN POLYCARBONATE INCOLORE 500x250mm - bavette cousue

Descriptif:

réalisée en polycarbonate incolore - épaisseur 1mm - traitement anti-rayures - adaptable sur casque par l'arceau de relevage réf 9100 ou sur le serre-tête 9120 Existe en version standard (402) avec avec bavette cousue en tissu E2D2C ou aluminisé - certains modèles comportent des boutons pression pour adaptation sur cagoules spéciales Indices normes EN 166 : 1 = port occasionnel ou permanent , B = impacts de moyenne énergie, 9 = résistance au métal fondu et solides chauds

dimensions: L 500x H 250mm x ép 1

Préconisation

protection de la face contre les impacts de moyenne intensité et les métaux fondus et solides chauds - température maximum sur la surface de la visière 135°C au-delà utiliser une visière dorée ou en verre minéral

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type .

10871-PZA-05, 0864-MPA-05

sous la référence

UHL GFKVI002 & 202

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 166 (ou 1731 pour grillagée)

indices performances norme: 1 B 9

CRITERES NORMATIFS DE PERFORMANCE

Filtre	Teinte	Z	QUALITE OPTIQUE	
200,00000	CWS	ğ	Tolérance. Port:	Index
2=UV	1,2	fab	Permanent	1
3/4=IR	8 8	rice	Occasionnel	2
	"	T.	Exceptionnel	3

Risques couverts	Vitesse max	Index
Impact Hte énérgie	190m/s	Α
Moyenne énérgie	120m/s	В
Faible énérgie	45m/s	F
Solidité renforcée	12m/s	S

SPECIF.PARTICULIERES		
Risques couverts	Index	
Liquides	3	
Grosses Part.Poussière	4	
Fines Part.Poussière	5	
Arc éléctrique	8	
Métal fondu	9	

(6

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Une protection sale peut entraîner une protection réduite

Entretien: nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations: ATTENTION : en cas de rayonnement infrarouges important, utiliser une visière dorée - ôter les

films protecteurs sur les 2 faces