

TESTEUR BRACELETS / CHAUSSURES

61-200-0000

Testeur de bracelets/chaussures, conçu pour vérifier la conformité du système de mise à la terre de vos opérateurs. Il peut être monté sur un mur pour faciliter les tests quotidiens des bracelets et chaussures des opérateurs. Ce testeur mesure simultanément le bracelet et les chaussures et affiche un résultat sans détails.

Spécifications produit :

Le kit inclut :

Testeur

- Dimension : 150x88x35mm
- Poids : 220 grams
- Affichage : 1 led verte/ 3 led rouges
- Méthode de mesure : Mesure sous tension permanente de 20V +/- 5%
- Avertissement : Boitier du testeur 61-200-0050

Electrode de chaussures

- Dimension : 475x305mm
- Poids : 1860 grams
- Caractéristique : simple électrode

Cordon

- Longueur : 2.0 m
- Couleur : jaune

Alimentation

- Pile : fourni avec 4 piles AA.
- Durée de vie : 1 an pour 100 mesures/jour



Calibration:

Le testeur doit être calibré annuellement. Il est possible de calibrer le testeur sur place avec une prise de calibration (10M Ω - 35M Ω). D'autres limites sont disponibles sur demande.

Options:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 10M Ω prise de calibration | 61-200-0057 (cette prise est calibrée pour 1 an) |
| 35M Ω prise de calibration | 61-200-0058 (cette prise est calibrée pour 1 an) |