

FICHE TECHNIQUE

3210

Designation :

Gant soudeur argon.

Taille :

10

Coloris :

Ecrû



Descriptif :

Gant soudeur argon en tout fleur d'agneau, manchette en croûte de bovin 15 cm.

Matériaux :

100% cuir et cousu en fil coton.

Instruction d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques, utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, les travaux à proximité des fours...

Ne pas utiliser en cas de danger de risques chimiques, microbiologiques électriques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.

Instructions de stockage :


Stoker au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine .

Instructions de nettoyage/ d'entretien

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :

Conforme à la Norme Européenne EN388: 2004(EN388:2003), EN407: 2005 (EN407:2004) EN12477:2001+A1:2005(EN12477:2001+A1:2005), et EN420:2011 (EN420:2003+A1:2009)



- 1 : Résistance à l'abrasion
- 1 : Résistance à la coupure par tranchage
- 2 : Résistance à la déchirure
- 1 : Résistance à la perforation



- 4 : Comportement au feu
- 1: Chaleur de contact
- X: Chaleur convective
- X: Chaleur radiante
- 4: Petites particules de métal
- X: Grosses particules de métal

