

Risques mécaniques

uvex RUBIPOR ERGO E5001B



0121



Description

Le gant rubipor ergo E5001B est un gant de protection respirant destiné aux travaux de montage.

Propriétés

- Forme ergonomique excellente
- Très souple
- Sensibilité tactile inégalée à l'extrémité des doigts
- Respirant
- Confort

Domaines d'application

- Montage de précision
- Contrôle
- Montage de petites pièces
- Travaux de triage, de contrôle
- Protection des produits
- Label **Öeko-Tex®**
- Label **Climazone** : excellente respirabilité



MADE IN GERMANY 

Référence : 700 00 39 **uvex rubipor ergo E5001B**

EN : 388 (0121)

Taille : 7, 8, 9,10

Longueur : 27 cm

Cond. : Sachet de 10 paires / carton de 100 paires

Modèle : Gants 5 doigts, bord côte, paume et doigts imprégnés

Doublure : Interlock coton

Revêtement : NBR spécial


Couleur : Bleu

Résistance : Pour les milieux secs

Gants de protection


Normes et marquages

Contre les risques mécaniques



Contrôle	Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	Résistance à la coupure (Facteur)	Résistance supplémentaire à la déchirure en N	Force de perforation en N
Niveau de performance				
1	100	1,2	10	20
2	500	2,5	25	60
3	2000	5,0	50	100
4	8000	10,0	75	150
5	-	20,0	-	-

Contre les risques chimiques




La perméation

La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374. La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !


Temps de pénétration mesuré	Indice de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 388 – Risques mécaniques



Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 407 – Chaleur et feu



Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

Charge thermique par de grandes quantités de métal en fusion

EN 374 (1-3) – Risques chimiques

Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichloorméthane
E	Carbone disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamide
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %



Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.



Veillez suivre les consignes d'utilisation ci-jointes!

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.