



■ SFEB18510

➔ Kit habilitation BS

➔ UTILISATION :

La nouvelle norme NF C 18-510 a établi une nouvelle habilitation pour les personnels réalisant des interventions simples en Basse Tension. Cette habilitation, codifiée BS, se limite aux opérations de remplacement (remplacement d'une lampe, d'une prise murale) ou de branchement (par exemple branchement d'une chaudière). Ce kit fournit les outils indispensables pour réaliser les mises hors tension de façon simple et efficace.

➔ CARACTÉRISTIQUES :

Kit composé des produits suivants:

E20 : écran facial (les lunettes ne protègent pas contre l'arc électrique selon la EN166).

TGCL00 : paire de gants composites de classe 00.

SFEKDCM : ensemble de condamnation comprenant un condamneur de disjoncteur, un cadenas, deux clés et un disque d'information de condamnation.

TAG780 VIFS : détecteur de tension BT, avec pointes IP2X.

IS19ND 4x100 : tournevis isolé à lame plate.

➔ PLUS PRODUIT :

kit complet permettant la mise hors tension.



Réf	Désignation
SFEB18510 09	Kit habilitation BS avec gant taille 09
SFEB18510 10	Kit habilitation BS avec gant taille 10
	Contenu :
E20	Écran facial en PC complet

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis



TGCL00--	Gants composite isolants BT classe 00, tension d'utilisation 500 V a.c.
SFEKDCM	Kit de condamnation complet comprenant : Cadenas laiton; Macaron plastique "Appareil condamné"; Bloque disjoncteur universel
TAG780VIFS	Détecteur de tension, simple VAT, IP2X
IS19ND 4x100	Tournevis à lame non décollée pour vis à tête fendue