

COUPURE

Activités avec risque de coupure en milieu humide et / ou gras

GREASE 3



PERFORMANCES

EN 420 Dextérité 5/5



EN 388

Abrasion 4/4

Tranchage 3/5

Déchirure 4/4

Perforation 2/4

CAT



6-11

ACTIVITES

- Ajuster
- Monter et contrôler des pièces mécaniques
- Réaliser des opérations d'usinage qui s'intègrent dans les activités d'ajustage et de montage



DESSCRIPTIF

Gant tricoté, jauge 13, en fibres techniques résistantes à la coupure, avec poignet bord côte élastique, couleur orange, avec enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts, coloris noir.

UTILISATION

Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques, particulièrement contre les risques de coupure.

LES PLUS PRODUITS

- Jauge 13
- Orange et noir
- 4/4 abrasion, 4/4 déchirure
- Enduction nitrile

Extra-souple : excellente sensibilité et sens du toucher optimisé

Identification de la protection par la couleur

Meilleure protection et longévité du produit

Plus de confort, très bon grip et protection optimisée lors de la manipulation d'objets anguleux

