

WVI00038



Protection oculaire en polycarbonate résistant aux rayures et antibuée. Se fixe à l'aide d'adaptateurs Easy Click. Se relève et s'abaisse en toute sécurité. Disponible en 3 couleurs de lentilles pour différents niveaux de transmission de la lumière.

Compatible avec les gammes de casques KASK Zenith X Primero et Quantum.

ACCESSOIRES DE MONTAGE



INFORMATIONS TECHNIQUES

NORME
EN ISO 16321
CE
ANSI Z87.1

CATÉGORIE
II

PERFORMANCE OPTIQUE AMÉLIORÉE
1

MATÉRIAU
Polycarbonate

POIDS
80 g

LONGUEUR
110 mm

TECHNOLOGIES

ANTI-BUÉE
Soumise à un traitement anti-buée pour augmenter la visibilité du porteur pendant l'activité et dans différentes conditions.

BORD ANTI-COUPURE
Conçue avec un bord anti-coupure pour une sécurité et un confort accrus.

PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES
Le bord en caoutchouc protège les yeux des liquides et des débris qui pourraient pénétrer dans la visière.

OCULAIRES PANORAMIQUES
Développé pour maximiser la visibilité avec une distorsion de visualisation minimale.

COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES
Conçue pour une utilisation sur des verres correcteurs.

RÉSISTANCE À L'ABRASION ET AUX RAYURES
Traitement des verres conçu pour les protéger contre l'abrasion et les rayures, pour une durabilité et une clarté accrues.

ADAPTATEURS DE VISIÈRE EASY CLICK
Adaptateurs pour attache rapide de la visière nécessaires.

MARQUAGES CE

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WVI00038-500	CLEAR	ZEN MM/YY CE KASK UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C CH
WVI00038-510	SMOKE	ZEN MM/YY CE KASK GL1 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C CH
WVI00038-520	SILVER MIRROR	ZEN MM/YY CE KASK GL2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 KASK DT 1-M -5°C +55°C CH

MARQUAGES ANSI

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WVI00038-500	CLEAR	ANSI Z87 + U6 X D3
WVI00038-510	SMOKE	ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WVI00038-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE
3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE
10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie dépend de divers facteurs de détérioration tels que les changements brusques de température, l'exposition à la lumière directe du soleil et l'intensité de l'utilisation. Une altération de la vision et des rayures sont des éléments qui signalent la nécessité de vérifier la détérioration de la visière.

NETTOYAGE
Nettoyer uniquement avec de l'eau et un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle de la visière.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION