



PTP351F – Rev2 - 21.05.08

CERTIFICATION CATÉGORIE III

CE 0334

TELBLUE 351

Attestation "CE" de type

0075/014/162/11/07/0415

délivrée par l'organisme agréé 0075

C.T.C. – 4 rue H FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

Certificat de conformité du système d'assurance qualité

délivré par l'organisme agréé 0334

ASQUAL - 14, rue des Reculettes - F-75013 PARIS

Ce gant est certifié conforme aux dispositions réglementaires européennes pour la protection contre les produits chimiques, les micro-organismes et les risques mécaniques.

Ce gant est conforme à la réglementation alimentaire européenne pour toutes sortes d'aliments sauf les aliments gras.

TELBLUE 351

DESCRIPTIF ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Gants composés d'un **tricot coton** sans couture revêtu de **PVC de couleur bleue**.

Forme **anatomique**.

Surface **antidérapante granitée** dans la main.

Référence	Type	Longueur (toutes tailles) (en cm)*	Epaisseur du poignet (en mm)*	Tailles disponibles	Conditionnement standard Paires par carton
Telblue 351	Manchette	30	1,50	7, 8, 9, 10	144

* Valeurs nominales

12 paires par polybag
12 polybags par carton, soit 144 paires.

RÉSULTAT DES ESSAIS "CE" DE TYPE



PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Selon la norme **EN 374**.

Gants étanches.

Données de perméation :
se reporter à la table
de résistance chimique jointe.

AKL



PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Niveaux de performance
selon la norme **EN 388**.

4	1	2	1
			↪ résistance à la perforation (0 à 4)
		↪	résistance au déchirement (0 à 4)
	↪	résistance à la coupure par tranchage (0 à 5)	
↪ résistance à l'abrasion (0 à 4).			

EN 374



PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES selon la norme **EN 374**

Niveau de qualité acceptable (**AQL**) : **<0,65 %**, **niveau 3**

TELBLUE 351

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

- Excellent confort du support coton sans couture.
- Adapté pour le contact alimentaire.
- Surface antidérapante offrant une très bonne préhension.
- Bonne résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures.
- Bonne résistance au vieillissement, aux UV, à la lumière et à l'ozone.
- Recommandés aux personnes sensibilisées aux protéines du latex naturel.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux de la pêche et de la mer :
manutention de produits frais.
- Industrie pharmaceutique.
- Travaux de maintenance en
environnement humide (eau, graisses,
huiles, hydrocarbures).
- Entretien général en usine.
- Travaux de manutention
- Industries agro-alimentaires :
manutention d'aliments.

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Pour une sécurité supérieure et une plus grande durée de vie des gants :

- Conserver les gants dans leur emballage, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- Ne pas utiliser les gants en contact permanent avec le produit chimique pour une durée supérieure au temps de passage mesuré ; pour connaître ce temps de passage, se reporter à la table de résistance chimique jointe ou s'adresser au Service Technique Client - MAPA PROFESSIONNEL. En cas de contact prolongé, utiliser deux paires en alternance.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
- Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
 - ☐ utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec
 - ☐ utilisation avec des acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante, puis essuyer avec un chiffon secAttention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage non spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.
- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

TABLE DE RÉSISTANCE CHIMIQUE

Ces gants sont destinés à la protection contre de nombreux produits chimiques tels que acides, bases, huiles et graisses. Ils ne sont pas recommandés pour le contact avec les cétones et les solvants aromatiques et chlorés. Pour savoir si ces gants sont appropriés à un produit chimique donné, reportez-vous à la table ci-jointe ou consultez le Service Technique Clients de Mapa Professionnel.

PRODUIT CHIMIQUE		N° CAS	Indice de résistance chimique	Indice de dégradation (de 1 à 4)	Perméation (EN 374)	
					Temps de passage (minutes)	Indice de perméation (de 0 à 6)
Méthanol	A	67-56-1	=	ND	40	2
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	+	ND	137	4
Sodium hydroxyde 40%	K	1310-73-2	++	ND	> 480	6
Toluène	F	108-88-3	-	ND	11	1

ND : non déterminé à ce jour

Indice de résistance chimique :

- ++** le gant peut être utilisé en **contact prolongé** avec le produit chimique (dans la limite du temps de passage)
- +** le gant peut être utilisé en **contact intermittent** avec le produit chimique (pour une durée totale inférieure au temps de passage)
- =** le gant peut être utilisé contre des **éclaboussures** du produit chimique
- l'usage du gant **n'est pas recommandé**

Indice de dégradation : un indice élevé correspond à une faible dégradation du gant au contact avec le produit chimique.

Temps de passage : selon l'essai de perméation effectué sur la paume de la main à 30° C, sauf indication contraire.

Indice de perméation : un indice élevé correspond à un temps de passage long du produit chimique au travers du gant.

DECLARATION DE CONFORMITE "CE"

La société

MAPA s.n.c.

57, rue de Villiers
BP 190
92205 Neuilly-sur-Seine Cedex - France

déclare que le gant de protection MAPA PROFESSIONNEL

TELBLUE 351

est conforme au modèle de gant ayant fait l'objet de l' **attestation "CE" de type**

n° 0075/014/162/11/07/0415

délivrée par l'**organisme notifié n° 0075**

C.T.C.

4 rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

Il est conforme aux dispositions de la **directive 89/686/CEE** pour la protection contre
les produits chimiques, les micro-organismes et les risques mécaniques,

et est fabriqué en conformité avec les **normes européennes**
EN 420, EN 374 et EN 388.

Fait à Beauvais, le 19 mars 2008

MAPA S.N.C.
57, rue de Villiers
BP 190
92205 NEUILLY - SUR - SEINE Cedex
N. OGER
Pôle Technique Produits

MAPA s.n.c

57, rue de Villiers – BP 190 – 92205 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX –
Téléphone : 01 49 64 22 00 – Télécopie : 01 49 64 24 29

www.mapa-professionnel.com