



18/07/2016

FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: **2121-17X**

ancienne référence:

MANTEAU ALUMINISE SOUPLE ANNABA

Manteau très souple confectionné en molleton aluminisé souple -col cuir fleur de bovin, hydrofuge -soufflets de marche - aérations sous les bras - fermeture latérale pour un bon recouvrement et étanchéité aux projections - par auto-agrippant ignifuge de 50mm et 5 boutons pression - doublé en coton ignifuge traité Proban® - poche portefeuille intérieure sur doublure - coutures fil KEVLAR® - - le X en fin de référence correspond à la longueur du manteau (ex 2=120cm, 3= 130cm, 4= 140cm ...) -

Descriptif:



dimensions: **de 110cm à 160cm**

tailles disponibles: **S M L XL XXL XXXL**

Préconisation

protection du corps et des bras contre les risques thermiques (flammes, chaleur convective et rayonnante, projection de métal en fusion)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type (AET) N° 03310486

EPI de catégorie 3, il est soumis à la

procédure visée à l'article "11a" de la directive CEE 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493 (CENTEXBEL). Le certificat "11a" prolonge la date de validité indiquée sur l'AET initial.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C4 D3 E3 F1

ISO 11612
(2008)

- F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer l'extérieur avec une éponge humide - après utilisation retourner le manteau (côté intérieur vers l'extérieur) pour séchage

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm	S T2	92 à 96cm	
130 cm	170-182cm	M T3	96 à 104cm	
140 cm	182-188cm	L T4	104 à 112cm	
150 cm	188-194cm	XL T5	112 à 120cm	
160 cm	194-200cm	XXL T6	120 à 128cm	

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.