



# FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E5760**

Ancienne référence :

## Protège-nuque EN COTON IGNIFUGE PROBAN®

### Descriptif :

Confectionnée en tissu satin 100% coton 340g/m2 ignifuge traité Proban®..

Existe avec une fixation par auto-agrippant (E5760002V) OU par fentes (E5760-102) . Ne convient pas pour l'aluminium fondu - coloris existants : vert..



Dimensions : 30x20 cm

Tailles disponibles : Unique

### Préconisation


Protection supplémentaire du cou contre les flammes et les projections de petites particules incandescentes.

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

Cet EPI est conforme aux dispositions du règlement 2016/425.

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°03310515CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



**A1 B1 C1 D0 E1 F0**

**ISO 11612+11611**

**A1 CLASSE 1**

**A** Propagation de flamme limitée

**B** Chaleur convective

**C** Chaleur Radiante

**D** Projections d'aluminium en fusion

**E** Projections de fonte en fusion

**F** Chaleur de contact

(1 à 3)

(1 à 4)

(1 à 3)

(1 à 3)

(1 à 3)

**N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus**


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite Au lavage, à l'endroit des projections, la croûte noire qui a protégé la peau peut sauter et faire un trou dans le vêtement

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : Compléter par le port des EPI recommandés.



Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par -dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.