



GALIA FLEX



Lunettes de protection à verres neutres

Description et composition :

Monture fabriquée en polycarbonate : apporte une grande résistance face aux impacts et de la flexibilité.

Lunettes mono- écran 100 % transparente pour une vision sans limites avec une légère protection supérieure.

Design sportif en forme de masque qui assure une protection sans générer d'aberrations dans la vision.

Vis 100 % acier inoxydable résistantes à la corrosion.

Haute résistance aux impacts à températures extrêmes : **marquage FT.**

Les extrémités des branches et des plaquettes en TPR : Confort maximal grâce à la douceur du matériau.

Branches avec angle d'inclinaison ajustable sur 3 positions.

Extrémités des branches très flexibles, en vert fluorescent : **FORTE LUMINOSITÉ.**

Verres en polycarbonate (**UV 400**), **100 % protection contre les rayons UV nocifs** : solaire et incolore.

Traitement antibuée pour une vision nette face aux changements brusques de température.

Traitement antirayures pour une meilleure durée de vie des verres.

Lunettes sans silicone.

Couleurs : ●



Branches 100 % flexibles et adaptables : forte luminosité



Angle d'inclinaison ajustable sur 3 positions



Design sportif en forme de masque sans aberrations latérales

Réf.	Produit	MARQUAGE	
		Monture	Verres
912.369	Lunettes en polycarbonate incolore avec trait. antirayures et antibuée	M EN 166 FT CE	2C-1,2 M 1 FT CE
912.370	Lunettes en polycarbonate solaires avec trait. antirayures et antibuée		5-2,5 M 1 FT CE

Lunettes de protection à verres neutres

Norme et certification		EN 166, EN 170, EN 172								
Applications		Protection contre les chocs ou les projections à basse énergie et à grande vitesse à des températures extrêmes. Secteurs : travaux avec tours, polisseuses, fraiseuses, meules, activités agricoles, exploitations forestières, métallurgie, automobile, textile, plastique, etc. Version solaire à utiliser pour des travaux en extérieur.								
Conservation Stockage - Expiration		Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu propre et sec et dans un étui approprié.								
Indications Utilisation - Mode d'emploi		Nettoyage : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. Rincez à l'eau et séchez avec un tissu doux. Il est également recommandé d'utiliser le Spray nettoyant antibuée de Medop. Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des protecteurs et de les changer s'ils sont détériorés. Assurez-vous que le risque existant dans l'environnement de travail correspond au champ d'utilisation de ces protecteurs.								
Présentation			Polycarbonate : Boîte de 12 unités Paquet de 120 unités Dimensions polybag : 266,6 x 106 mm							
Code-barres		<table><tr><td>912.369</td><td>GIN-13: 8423173884826</td><td>GIN-14: 38423173884827</td></tr><tr><td>912.370</td><td>GIN-13: 8423173884833</td><td>GIN-14: 38423173884834</td></tr></table>			912.369	GIN-13: 8423173884826	GIN-14: 38423173884827	912.370	GIN-13: 8423173884833	GIN-14: 38423173884834
912.369	GIN-13: 8423173884826	GIN-14: 38423173884827								
912.370	GIN-13: 8423173884833	GIN-14: 38423173884834								

