

A.N.C.I. Servizi S.r.l.
Sede legale e amministrativa
20139 VIGEVANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02/4349291
Fax 02/4800493
Cap.Soc. € 10.000.000
C.C.I.A.A. n° 150050150
Reg. Imprese n° 229029
P.I.B. di Milano
R.C.S. n° 1119918



C.I.M.A.C.

Centro Italiano
Materiale di Applicazione
Calcestruzzo

Sede operativa

Casa C.I.M.A.C. s.p.a. Via C. Cavallotti, 15 - 20122 Milano (MI) - Tel. 02/81.01.922 - Fax 02/81.01.923

E-mail: central@cimac.com - <http://www.cimac.com>

En application de la directive 89/686/CEE ont daté le 21ème du décembre 1989, au sujet de l'étalonnage de la législation de tous les pays membres en ce qui concerne différents systèmes de protection et du décret législatif relatif daté 4ème du décembre 1992, N° 475,

**L' A.N.C.I. services s.r.l. - Section C.I.M.A.C.
CENTRE ITALIEN DU MATERIEL D'APPLICATION DE LA CHAUSSURE
Autorisé avec Décret du Ministère de l'Industrie de la République Italienne
du 11 Octobre 2000 - Numéro d'identification communautaire 0465**

relaisse:

ATTESTATION DE CERTIFICATION CE FORMULAIRE B - EXAMEN CE DE TYPE N° 0161/20756/13

pour le modèle suivant du équipement de protection individuelle de deuxième catégorie:

Brodequin de sécurité art. "586070U TIBET S3 SRC"

Fabricant (voir les notes) :

RG SAFETY

**ROUTE DE SAINT SYMPHORIEN D'OZ
69081 SAINT PRIEST CEDEX**

Vigevano, 25/11/2013

Responsable de la certification CE de EPI
du pied et de la jambe

Pietro Biglia

Responsable Technique
Giuseppe Bellotti



1. Description de matériel de protection personnel :

Catégorie du EPI: deuxième catégorie

Chaussure de sécurité pour utilisation professionnelle selon EN ISO 20345:2011

Modèle: B - Brodequin

Classification: I - Chaussure en cuir et autres matériaux

Série des pointures: du 35 au 47 (pointures françaises)

Forme: U3716


Façonnage: injecté

La chaussure est équipé des:

embout non métallique cod. "4"

insert anti-perforation métallique cod. "2"

semelle de propreté amovible cod. "74"





2. Les essais et les examens pour vérifier la conformité de l'article (conformément à art 10 de la directive 89/686/CEE – Décision 768/08/CE Formulaire B) sont exécutés appliquant les normes harmonisées suivantes et le Règlement 1907/2006/CE Appendice XVII et modifications successives et additions:

- EN ISO 20344:2011 – Équipement de protection individuelle – Méthodes d'essai pour les chaussures.
- EN ISO 20345:2011 – Équipement de protection individuelle – Chaussures de sécurité.
- EN 12568:2010 – Protectors du pied et de la jambe – Exigences et méthodes d'essais des embouts et des inserts anti-perforation.

3. Les résultats des essais et des examens sont contenus dans les rapports des essais suivants:

C.I.M.A.C.	RP 2013\2529-2-RP-2	du	25/11/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\2529-2-RP-3	du	25/11/2013
C.I.M.A.C.	RP 2013\2529-2-RP-4	du	25/11/2013

4. Conditions du matériel de protection personnel:

La Brodequin de sécurité art. "586070U TIBET S3 SRC" est conforme:

les exigences fondamentales pour des chaussures de sécurité indiqué dans la table 2 de la norme EN ISO 20345:2011;

les exigences additionnelles pour des applications spéciales indiqué dans la table 18 de la norme EN ISO 20345:2011:
(Catégorie S3)

- arrière fermé;
- propriétés antistatiques;
- capacité d'absorption d'énergie du talon;
- résistance à l'eau de la tige (pénétration et absorption);
- résistance à la perforation;
- résistance aux hydrocarbures de la semelle de marche;
- semelle de marche à crampons.

La chaussure se conforme petit morceau ce qui a prescrit près la norme EN ISO 20345:2011 au sujet de la glisser-résistance de la semelle, exigence "SRC".

Les composants de cuir et/ou de textile des chaussures sont conformes à ce qui a prescrit par le Règlement 1907/2006/CE Appendice XVII et modifications successives et additions concernant des restrictions au marketing et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et préparations (azocolourants).

Les composants métalliques entrant en contact direct et prolongé avec le pied sont conformes à ce qui a prescrit par le Règlement 1907/2006/CE Appendice XVII et modifications successives et additions concernant le dégagement du nickel.



5. Inscription du matériel de protection personnel:

Les informations suivantes doivent être déclarés sur les chaussures d'une manière claire et indélébile:

- La marque "CE"
- date de fabrication (mois et année)
- le type désignation du fabricant: 586070U TIBET S3 SRC
- le nombre et l'année de la norme européenne de référence: EN ISO 20345:2011 (voir les notes)
- les symboles appropriés à la protection ont fourni: S3-SRC (voir les notes)
- marque d'identification du fabricant: "ERGOS"
- taille.

6. Notes:

- Le fabricant est celui assumant la responsabilité de la conception et la fabrication d'un produit inclus dans la directive, afin de la jeter sur le marché.
- L'inscription pendant le nombre et l'année de standard européen de référence et les symboles appropriés à la protection assurée devraient être à côté d'une autre.
- Ce certificat de Type-Examen de l'EC doit être gardé par le fabricant, afin de le produire, sur demande, pour l'administration de commande de corps ou de sûreté de commande.
- La teneur de ce certificat de Type-Examen de l'EC est mentionnée le matériel de protection personnel examiné seulement.
- Ce certificat de Type-Examen de l'EC peut être intégralement reproduit ; la copie doit être fidèle, lisible (si taille de pinte) et doit contenir la légende audacieux "copy VRAI".
- Le fabricant devrait informer le srl d'ANCI Servizi - Sezione CIMAC pour n'importe quelle modification au produit, à l'endroit/au processus de la fabrication et, si approprié (III catégorie PPE), au système de qualité si ceci compromet la conformité du produit aux conditions essentielles ou à d'autres dispositions de la directive 89/686/EEC.
- Le fabricant devrait rapporter toutes plaintes concernant la conformité du produit certifié aux conditions des normes harmonisées par référence et fournir ces rapports sur demande de srl d'ANCI Servizi - Sezione CIMAC.
- Le fabricant devrait mettre en application des modalités de reprise appropriées quand le produit non conforme aux conditions essentielles de la certification de l'EC sont identifiés.