

FICHE PRODUIT 40000	INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION	SPE 003/B Folio 1/1
--	---	--

DESCRIPTIF : Blouson de soudeur en fleur, dos en fleur ou en toile proban.

40000.98 : dos en toile Proban

40000.03 : forme rallongée de 8 à 11 cm

4000.07 : forme rallongée de 30 cm

TAILLES	TTPT		TPT		PT	X	TM	X	GT	X	TGT	X	TTGT	X	standard TU	
----------------	-------------	--	------------	--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	------------	----------	-------------	----------	--------------------	--

MARQUAGE Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité



Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° 0072 / 076 / 162 / 09 / 96 / 0473 délivrée par l'INSTITUT TEXTILE DE FRANCE (n° 0072) - Avenue Guy de Collongue - BP 60 - F-69132 ECULLY

REFERENCES NORMATIVES : Cet article répond aux normes EN 340 (Vêtements de protection – Exigences générales) et EN 470-1 (Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes)

 EN 470-1	Propriétés selon la norme européenne EN 470-1 : <i>Résistance à la traction :</i> > 300 N <i>Résistance au déchirement :</i> > 15 N <i>Variation dimensionnelle textile :</i> < 3 % <i>cuir :</i> < 5 % <i>Teneur en matières grasses du cuir</i> < 15 % <i>Epaisseur du cuir :</i> > 1 mm <i>Propagation de flamme :</i> matériau ne s'enflamme pas, pas de trou, pas de débris fondus, Durée de persistance de flamme < 2 s Durée d'incandescence résiduelle < 2 s. <i>Petites projections de métal fondu :</i> > 15 gouttes
--	--

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Blouson de protection exclusivement contre les **risques du soudage ou activités similaires**.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés.

Pas d'entretien préconisé. La régénération est sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les performances après régénération.

espuna®

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38