

440500

Kit de Conversion 3M™ Speedglas™ 9002 Flexview (197140 +442000 +441000 +1 Verre de protection)

3M™ Speedglas™ 9002 FlexView ombouwkkit (197140 +442000 +441000 +1 beschermruit)



- Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement. Remplacez les pièces usées ou endommagées.

Le kit de conversion FlexView 3M™ Speedglas™ 44 05 00 pour casques de soudage Speedglas™ série 9000.

- Met de 3M™ Speedglas™ FlexView-kit bouwt u een standaard Speedglas-laskap om tot een FlexView-kap
- Vervang versleten en kapotte onderdelen.

Laskap 9000 zonder zijvensters, zonder hoofdband, zonder lasfilter.